

הערות

יש לנקוט את המילוי הקיים בקומה לרבות האיטום ובטון השיפועים מבלי לפעול בתקרת הבטון הקיימת.

יש לפרק את המעקה הבנוי בהיקף הגג עד למפלס רצפת הבטון.

לאחר מכן ניתן לבצע את ההתחברויות למבנה.

שים לב: אין לבצע הריסה של המדרגות הקיימות לפני ביצוע החיזוק ע"י קורות UPN300 הממוסות בתכנית + קורות הפלדה UPN300 המדרגות אליה ולמדרגות הקיימות.

דקות עמידות אש - אלמנט אנכי

דקות עמידות אש - אלמנט אופקי

2 מעודכן לתאריך:

שם הפרויקט:

וינגייט -אולם ספורט

תכנית תקרה קיימת

תאריך:	2026/01/03
--------	------------

וא"ל: גודל גליון:

---


מידול:

נר

Fax: +972 3 758 5859 | טל: +972 3 758 5858  
23 Harokmim st. Holon 5885846 Israel | רח' הרוקמים 23 חולון 5885846  
gil@gils-eng.co.il | www.gils-eng.co.il

[illegible]

יבור לעמודים קיימים  
בקוצים עם אפוקסי  
 $4+4\phi_{16} L=75$



15

16

75